

Adreça: Carrer Rec, 50 – C. Bonaire, 11

Projecte que li afecta:

Modificació del Pla d'Usos de Ciutat Vella.

Nivell de protecció:

B: Béns Culturals d'Interès Local

- Manteniment de la volumetria original.
- Reparació i consolidació de tota l'estructura porxada, tot recuperant la fesomia original.
- Restauració de les façanes: eliminació d'elements superposats no originals (tendals, estenedors, reixes, instal·lacions...); recuperació dels forats arquitectònics originals; manteniment, neteja i recuperació de tots els elements originals (superfícies de pedra, lloses dels balcons, baranes, fusteria de totes les obertures i barres de suport dels elements de regulació lumínica).
- El cromatisme que calgui adoptar per a les superfícies i els elements de les façanes s'haurà de remetre al Pla del Color de Barcelona i/o a l'estudi cromàtic pertinent.
- Com a tancament de les obertures de la planta baixa, s'admetrà una solució neutra i harmònica amb la resta de la façana.
- Com a element de regulació lumínica de les obertures de les plantes pis, s'adoptarà una solució unitària, de color harmònic amb el cromatisme de la façana, amb persianes enrotllables (sense calaix visible exteriorment), col·locades a l'interior del forat arquitectònic i endarrerides respecte del pla de façana.
- Qualsevol intervenció haurà de valorar tots els processos històrics de l'edifici.



Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l'Ajuntament de Barcelona.

Projecte original:
 Època: Segle XVIII
 Estil:
 Us Original: Residencial

Descripció:

Edifici d'habitatges entre mitgeres, de planta baixa, una planta pis i coberta terrat en un primer pla de carrer; i de planta baixa, tres plantes pis i coberta terrat en un pla reculat pel que fa al carrer Rec. Com la resta d'edificis del carrer, destaca el cos, actualment paredat, de planta baixa format per pilars prismàtics de pedra i embigat de fusta que suporta la terrassa del primer pis. Cal dir que l'estat de conservació de la façana de l'edifici no és gaire bo i la composició és pobra, tot i així són destacables la porxada de planta baixa i les llosanes dels balcons de ceràmica.

Font: Fitxa del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l'Ajuntament de Barcelona.